



A-A



A

Ra 3,2 (✓)

|                |          |        |         |   |                     |                          |                      |               |
|----------------|----------|--------|---------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
|                |          |        |         | Rozměr:<br>KR 28-108  | Materiál:<br>11 500 | Norma:<br>ČSN 42 5510.10 | Hmotnost:<br>0,21 kg | Sklad:        |
|                |          |        |         | TOLERANCE NETOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ DLE ČSN EN ISO 13920 - TRÍDA "A"<br>STUPEŇ JAKOSTI SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817 - "C"<br>VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768 - mH<br>TOLEROVÁNÍ ISO 8015 |                     |                          |                      | PROMÍTÁNÍ<br> |
| Změna          | Datum    | Index  | Podpisy | Název<br><b>USAZOVACÍ ČEP</b><br>Číslo výkresu<br><b>BR0104</b>   |                     |                          |                      |               |
| RAL.           | Kreslil  | Kročka |         |   |                     |                          |                      |               |
| Kusy<br>6      | Schválil |        |         |   |                     |                          |                      |               |
| Měřítko<br>2:1 | Datum    |        |         | List 1  |                     |                          |                      |               |