


## PŘÍLOHA P III: VYNESENÍ HODNOT DO VÝKRESU



Obr. 51 – Ukázka vynesení rozměrů do výkresu lodě[3]